

PIESE METALICE PENTRU INDUSTRIA AUTO



Materiale necesare pentru ambalare

- Paleți rezistenți, preferabil euro paleți de 120 x 80 cm sau dimensiuni conform produselor.
- Folie stretch de minim 23 microni pentru fixarea și sigilarea pieselor metalice pe palet.
- Cutii de carton/plastic.
- Bandă metalică/chingi pentru ancorare.



Modalitate de așezare și consolidare a mărfurilor pe palet

- Asigurați-vă că piesele metalice sunt curate și fără rugină înainte de ambalare.
- Așezați piesele metalice de dimensiuni mici în cutii și ulterior stivuiți cutiile, evitând depășirea marginilor paletului.
- Piesele metalice de mari dimensiuni pot fi amplasate pe palet și prinse cu banda metalică de palet, iar ulterior se vor înfolia cu minim 4 straturi de folie.
- În cazul în care produsele au vârfuri ascuțite sau muchii tăioase, vă rugăm să respectați instrucțiunile de ambalare din cadrul categoriei PRODUSE ASCUȚITE SAU CU MUCHII TĂIOASE.



Modalitate de fixare și sigilare a mărfurilor pe palet

- Utilizați folie stretch pentru a fixa și sigila piesele metalice amplasate în cutii.
- Asigurați piesele metalice pe palet cu bandă metalică sau chingi pentru a le fixa corespunzător și pentru a preveni mișcarea în timpul transportului.
- Utilizați bandă adezivă pentru a sigila corespunzător cutiile pe palet. Aceasta trebuie plasată la baza paletului și să traverseze cele patru laturi ale paletului.



Observații suplimentare

- Protejați suprafețele sensibile ale pieselor metalice pentru a preveni deteriorarea acestora sau deteriorarea altor paleți în timpul transportului.
- În cazul în care se amplasează mai multe role pe un palet, este obligatoriu ca acestea să fie prinse între ele pentru a nu se deplasa în timpul transportului sau transbordării.

PALLEX
ROMANIA

